


СОГЛАСОВАНО
Председатель Профсоюза ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»
 Е.Н. Чернышева
« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»
М.Н. Русецкая
« » 20 г.



Протокол №
« » 20 г.

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда № ИОТ-плгф-053-2017 при работе на цифровой печатной машине в ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»

1. Общие требования охраны труда

1.1. Инструкция по охране труда (далее – Инструкция) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» (далее – Институт) разработана в целях предупреждения травматизма в Институте и обеспечения контроля за условиями труда работников. Настоящая Инструкция устанавливает единые требования к организации и выполнению работ на цифровой печатной машине (далее – ЦПМ).

1.2. Инструкция составлена в соответствии:

1.2.1. Со ст.212 Трудового Кодекса РФ;

1.2.2. С п. п. 1,2,3 Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда, утвержденных Минтрудом РФ 13.05.2004.

1.2.3. С типовой инструкцией по охране труда для полиграфических предприятий ТИ РО 29-001-024-2002.

1.3. К работе на ЦПМ допускаются работники, имеющие специальное профессиональное образование, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и прошедшие вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после прохождения стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных методов работы.

1.4. Для работы на ЦПМ работнику должна быть присвоена I группа по электробезопасности. Присвоение I группы по электробезопасности проводит специалист из числа электротехнического персонала Института с группой по электробезопасности не ниже III. Инструктаж проводится периодически не реже 1 раза в год с записью в журнале.

1.5. В период работы работник обязан проходить:

1.5.1. Инструктажи по безопасности труда и пожарной безопасности на рабочем месте не реже одного раза в три месяца;

1.5.2. Периодический медицинский осмотр в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и здравоохранения.

1.6. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж.

1.7. При переводе с одной операции на другую при изменении технологического процесса или оборудования работник должен пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте.

1.8. При работе на ЦПМ работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха, правила внутреннего трудового распорядка и не принимать пищу на рабочем месте.

1.9. Помещение для работы с ЦПМ должно быть оборудовано системой кондиционирования воздуха.

1.10. При работе на ЦПМ на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

1.10.1. Статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся бумаги с рабочими механизмами;

1.10.2. Повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона, азота оксида;

1.10.3. Физические перегрузки (вынужденная поза, подъем тяжестей).

1.11. Запрещается работать около неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электрическим проводам, открывать дверцы электрических шкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов управления.

1.12. Запрещается загромождать проходы, рабочие места, подходы к пожарным кранам и общему рубильнику.

1.13. Лица, работающие на ЦПМ, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, уметь оказать первую помощь при производственных травмах.

1.14. В соответствии с порядком и нормами обеспечения работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), действующими в Институте, при выполнении работ на ЦПМ работник обеспечивается следующей спецодеждой:

1.14.1. Халат хлопчатобумажный;

1.14.2. Перчатки хлопчатобумажные.

1.15. В процессе работы необходимо соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя по эксплуатации ЦПМ.

1.16. Бумага, картон, полиграфические материалы, запасные части оборудования должны храниться в специально отведенных помещениях, складах.

1.17. Готовую продукцию необходимо хранить на складах или в производственных помещениях в специально отведенных для этого местах в количествах, не превышающих установленные нормативы. Поднимать и перемещать грузы вручную необходимо с соблюдением норм, установленных действующим законодательством.

1.18. Растворители и другие горючие материалы должны храниться в отдельных помещениях с соблюдением требований пожарной безопасности.

1.19. Пролитые на пол смазочно-сmyвочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть.

1.20. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать в плотно закрывающиеся металлические ящики. По окончании смены их следует удалить из помещения.

1.21. Запрещается применять для мытья рук смазочно-сmyвочные вещества.

1.22. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент. Хранить инструмент следует в специально отведенных местах.

1.23. Работник, выполняющий работы на ЦПМ, обязан выполнять требования, изложенные в настоящей Инструкции.

1.24. Лица, допустившие невыполнение или нарушение Инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть чистую специальную одежду.

2.2. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места.

2.3. Включить систему кондиционирования воздуха.

2.4. Провести осмотр ЦПМ, убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности подводящего электрического кабеля и штепсельной вилки.

2.5. Проверить герметичность подводки жидкости в систему охлаждения, при наличии подтекания вызвать сервисного инженера

2.6. При подготовке ЦПМ к работе следует соблюдать следующие правила безопасности:

2.6.1. Включать ЦПМ в отдельно выделенную электрическую сеть с отдельным электрическим автоматом.

2.6.2. По компьютерным данным проверить готовность машины к работе, исправность блокировок, включающих, выключающих и тормозных устройств.

2.6.3. Пыль с пластмассовых поверхностей ЦПМ следует вытирать только специальными салфетками. Запрещается использовать спирт и другие растворители.

2.7. При обнаружении неисправностей сообщить руководителю структурного подразделения, вызвать специалиста по сервисному обслуживанию.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Подключить ЦПМ к электросети и проверить рабочее состояние.

3.2. Запрещается подключать ЦПМ к электросети мокрыми или влажными руками.

3.3. Не ставить на ЦПМ посторонние предметы, не подвергать ее механическим воздействиям.

3.4. При работе на ЦПМ запрещается:

3.4.1. Прикасаться к движущимся и вращающимся частям ЦПМ, просовывать пальцы в технологические зазоры.

3.4.2. Работать с отключенными блокировками или со снятыми ограждениями;

3.4.3. Работать при открытых дверцах печатной секции;

3.5. Не оставлять включенной в электросеть работающую ЦПМ без присмотра.

3.6. По окончании печати следует подождать несколько минут, прежде чем открывать печатную секцию. За это время озон поглощается системой фильтрации.

3.7. Запрещается самостоятельно устранять неисправности в работе ЦПМ.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При появлении неисправности в работе ЦПМ, искрении, запаха гари, нарушении изоляции проводов прекратить работу, выключить электроснабжение.

4.2. В случае короткого замыкания и возгорания оборудования немедленно принять меры к тушению очага возгорания при помощи углекислотного огнетушителя. Сообщить об аварийной ситуации руководителю структурного подразделения и, при необходимости, вызвать пожарную службу, позвонив по номеру телефона **01**.

4.3. При несчастном случае:

4.3.1. Очевидец несчастного случая обязан немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать первую доврачебную помощь и, при необходимости, доставить его в медицинское учреждение;

4.3.2. Принять меры к предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации;

4.3.3. Сообщить о травме руководителю структурного подразделения, руководителю Института и в отдел по охране труда;

4.3.4. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных ситуаций, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, сделать фотографии).

4.4. При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от воздействия тока методом отключения от электросети, оказать ему первую доврачебную помощь, при необходимости отправить в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить ЦПМ от электросети. При отключении от электрической розетки запрещается дергать за электрический шнур (кабель).

5.2. Привести в порядок рабочее место, отключить систему кондиционирования воздуха.

5.3. Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

5.4. Тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

Инструкцию составил
начальник УИСиТ
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»



И.А. Калинин

Согласовано:
Начальник отдела по охране труда
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»



Г.С. Маслова

Специалист по охране труда
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»



Н.В. Писарева